

**2-Year Warranty**

Our KEKS Team is available to assist you with any technical questions regarding KEKS products. Please contact us by email or through the form on our website. For servicing or repair, our team will provide instructions on how to send the equipment to our service centre.


Website: www.kekscameras.com  
Email: kekslens@gmail.com

# KEKS

KEKS Camera & Accessories  
Rm 56, 9/F Bonsun Industrial Building,  
364 Sha Tsui Rd., Tsuen Wan, Hong Kong

kekscameras.com

# KEKS M-Meter User Guide



## Service und Kontakte :


Das KEKS Team steht Ihnen bei technischen Fragen zu KEKS-Produkten gerne zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail oder über das Formular auf unserer Website. Für Wartungs- oder Reparaturarbeiten erhalten Sie von unserem Team Anweisungen oder Informationen darüber, wie Sie das Gerät an unser Servicecenter senden können.

**KEKS CAMERA HK**  
9/F, Bonsun Industrial Building,  
364 Sha Tsui Rd., Tsuen Wan  
Tsuen Wan, Hong Kong  
TEL: +44 07453363344  
EMAIL: KEKSLENS@GMAIL.COM  
**KEKS CAMERA UK**  
Woodbine Farm Oundle Road  
Lutton Northamptonshire  
UK, PE8 5ND  
TEL: +44 07453363344  
EMAIL: KEKSLENS@GMAIL.COM



**Vertieb und Distribution :**  
antonKUNZE GmbH  
Heidlohstrasse 10  
22459 Hamburg / Germany  
info@antonKUNZE.de

### How to Install

Set the camera's shutter speed dial and the M-Meter's dial to "B".



Lift the shutter speed dial and, while holding it up, attach it to the camera's shoe mount. Make sure the ridges on the M-Meter fit into the slots on the camera.



3

### So wird es gemacht :

Stellen Sie das Zeitennrad bei der Kamera und bei dem M-Meter auf B

Das Einstellrad am M-Meter nach oben drücken. Den M-Meter auf den Blitzschuh schieben, bis der kleine Sift vom M-Meter in das kleine Loch des Zeiteneinstellrades der Leica M Kamera passt.

**Settings**

- Hold ① and ② to open Settings.
- Press ① to confirm.
- Turn ④ to go back.

- Set ISO from the home screen:
- Press ③ to increase the ISO.
- Press ② to decrease the ISO.

### Einstellung

1 und 2 drücken um das Menü zu öffnen. Einstellung bestätigen 1 drücken. 4 im Menü einen Schritt zurück

### ISO ASA Filmenfindlichkeit

mit der Taste 3 und Taste 2 die Filmpflichtigkeit einstellen

**Compensation** Range: -3 to +3 (1/3)

Press ③ to increase the value.  
Press ② to decrease the value.  
Press ① to confirm the value.  
Turn ④ to return HOME.

ISO 200 EV 7.58 2.8f  
1/60


When exposure compensation is set, ± appears on the home screen.

### Korrektur

instellen Drücken Sie Taste 3 und Taste 2 um die Einstellung zu ändern, Bestätigen Sie mit Taste 1 den Wert. Durch Drehen des Einstellrades gehen Sie im Menü einen Schritt zurück.

### Reset Calibrate SS (Shutter Speed)

If the shutter speed reading on the light meter does not match the shutter speed on your camera, you can calibrate it through the setting menu (RESET + CALIBRATE SS)



Press ③ or ② to select the shutter speed on the M-Meter. Turn ④ to match the shutter speed on the camera. Press ① to confirm.

- Apply the same process to the other shutter speeds.
- To save the settings, go to the last page (after 1/1000) and press ① to confirm.



5

### Löschen / Einstellen

solte die Zeiangabe am M-Meter nicht mit der Zeiangabe des Kamera Einstellrad passen, einfach Restetten.

Drücken der Tasten 2 und 3 und den richtigen Zeitenwert einstellen jetzt das Kamera Zeitennrad auf die gleiche Zeit einstellen anschließend Taste 1 zur Bestätigung drücken.

Diese Schritte für die einzelnen Zeiten wiederholen.

Bis zu 1/1000 Sec. dann mit Taste 1 bestätigen

**Components**

- OK • Metering Button  
Press once for short metering  
Press twice for constant metering
- Display
- Down -
- Up +
- Shutter Speed Dial
- Sensor
- USB-C Port

① ISO 200 ⑤ 2.8f  
② EV 7.58 ⑥ 1/60  
③ ± ④

- ① ISO Value (For ISO setting, see page 4.)
- ② Exposure Value
- ③ Battery Indicator
- ④ Displayed when compensation is set.
- ⑤ Aperture. "-" appears when exposure is out of range.
- ⑥ Shutter Speed

### Komponenten

1x drücken für kurze Benutzung  
2x drücken kontinuierliche Benutzung

- 1- Film Empfindlichkeit
- 2- Belichtungswert
- 3- Batterie Ladeanzeige
- 4- Erscheint wenn Einstellung ist festgelegt
- 5- Blendeneinstellung "-" erscheint wenn der Blendenwert nicht passt
- 6- Belichtungszeit

### Specifications

<b>Model:</b> M-Meter
<b>Battery:</b> Rechargeable 220mAh
<b>Product Dimensions:</b> 70mm x 31.3mm x 17.3mm
<b>Screen Size:</b> 1.3-inch OLED Screen
<b>Compatible Models:</b> M1, M2, M3, M4, M4-2, M4-P, MD, MD2, MA
<b>Exposure Mode:</b> Shutter Priority
<b>Exposure Compensation Range:</b> -3 to +3 (1/3)
<b>Aperture Stops:</b> Full, Halves, Thirds
<b>Aperture Values:</b> F/1.0 - F/128
<b>Shutter Stops:</b> Full
<b>ISO Stops:</b> Full, Halves, Thirds
<b>Shutter Speed:</b> 30s - 1/1000s
<b>ISO Values:</b> 6 - 3200
<b>EV Range:</b> 1 - 20

Aperture	Aperture Stops							Aperture	Max Aperture							
Full	1.0	1.4	2.0	2.8	4.0	5.6	8	11	1.0	1.4	1.8	2.0	2.8	4.0	5.6	8
Halves	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.8	4.0	<b>Aperture</b> Min Aperture							
	4.8	5.6	6.7	8	10	11	14	16	16	22	32	45	64	90	128	
Thirds	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	<b>Display</b> Brightness							
	2.8	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	25%	50%	75%	100%	AUTO			
	7.1	8	9	10	11	13	14	16	<b>Display</b> Rest Time							
	18	20	22	25	28	32	36	40	30s	45s	60s	120s	180s	240s	300s	OFF
	45	51	57	64	72	81	90	100								
	115	128														

ISO	ISO Stops															<b>Reset</b>		
Full	6	12	25	50	100	200	400	800	1600	3200	Reset Aperture							
Halves	6	9	12	18	25	35	50	70	100	140	Reset All							
	200	280	400	560	800	1100	1600	2200	3200		Calibrate SS							
Thirds	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50								
	64	80	100	125	160	200	250	320	400	500								
	640	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200										

\* For quick ISO setting, see page 4.